



Resposta ao pedido de esclarecimento da Empresa COPYLINE Copiadoras.

**ESCLARECIMENTO**

No item 8.22 – Das especificações mínimas das impressoras, no item g) está pedindo USB 3.0. Ocorre que os equipamentos disponíveis no mercado só possuem USB 2.0, desta forma solicitamos a correção.

**RESPOSTA**

A CTIC informa que também será aceita a interface USB 2.0.